

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION					
標題簡述 Headline: 富鑫 365-V7 遊覽車重大公路事故					
報告國 State reporting: 中華民國			最初登入報告日期 Date entered: 2020/07/24 上午 10:00:00		
報告檔案編號 State file number: N/A			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會		
報告代號 Report identification: N/A			報告狀態 Report status: 初步報告		
報告者 Reporter's name: 日智揖					
電話 Telephone: +886-2-7727-6272			電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw		
調查程度 Scope of Investigation: 完整					
類別 CLASSIFICATION					
事故等級 Occurrence class: 一級			事故分類 Occurrence category: 造成死傷事故		
時間 WHEN					
當地時間 Local date: 2020/06/28 12:06			世界標準時間 UTC date: 2020/06/28 04:06		
地點 WHERE					
事故發生國 State of occurrence: 中華民國			事故發生縣市 County or city of occurrence: 台北市		
事故發生道路種類 Highway type of occurrence: 省道 (台 2 甲)					
事故發生位置 Location of occurrence: 台北市北投區湖山路一段與勝利街口			經度 Latitude Deg/ Min: 東經 121°546959' 緯度 Longitude Deg/ Min: 北緯 25°152297'		
嚴重程度 SEVERITY					
車輛損害 Damage Vehicle: 部分受損			傷亡等級 Injury level: A2		
其他損害 Third party damage: 否					
傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	0	1	0	0	1
乘客 Passengers:	0	23	0	0	23
行人 Pedestrians:	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	24	0	0	24
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS					
天氣條件 Weather conditions: 晴天			光線 Light conditions: 白天		
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION					
製造廠/型號 Manufacturer/model: ISUZU			製造國 State of manufacturer: N/A		
車輛型式 Vehicle Type: 大客車-遊覽車			牌照號碼 Vehicle registration: 365-V7		

車輛使用人 VEHICLE OPERATION

使用人 Operator: 富鑫遊覽車有限公司	營運類別 Operation type: 遊覽車客運業
-------------------------	-----------------------------

運行經過 HISTORY OF OPERATION

起點 Departure point: 竹子湖	運行狀態 Operation phase: 運行中
預計終點 Planned destination: 三峽老街	運行時間 Duration of Operation: 約 20 分鐘

簡述 NARRATIVE

民國109年6月28日1206時，於台北市陽明山湖山路一段與勝利街口發生富鑫遊覽車有限公司一輛遊覽車追撞三重汽車客運股份有限公司一輛客運公車重大公路事故。2車共計24人受傷送醫，遊覽車駕駛及乘客共22人輕傷，客運乘客2人輕傷。

註1:N/A表不適用或於現階段無資料