

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

金沅漁船於模里西斯路易士港失火後棄船沉沒案

調查報告編號： TTSB-MOR-20-06-006

發布日期： 民國 109 年 6 月 23 日

事故簡述

金沅漁船於民國 108 年 9 月 7 日¹停靠模里西斯路易士港內。民國 108 年 9 月 11 日約 1130 時，靠泊內側的他船準備移船，事故漁船所有船員在船艙及船艙準備繫帶纜繩，約 1155 時，事故漁船住艙失火且火勢無法控制（詳圖 1），隨即宣告棄船及疏散船員。當地港務局為避免事故漁船火勢延燒到其他船舶，派遣 2 艘拖船將該漁船拖至港外後以人工方式沉沒於路易士港外，南緯 20 度 03 分、東經 057 度 13 分，約 3,600 公尺水深處。船長及 25 名船員無人受傷。



圖 1 金沅漁船於路易士港內失火情形

船長訪談摘要

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8)。

民國 108 年 9 月 11 日約 1130 時，靠泊在金沅漁船內側的他船準備移船，金沅漁船所有船員都到船艙及船艙協助繫帶纜繩。約 1155 時，輪機長在巡視冷凍機房時發現機艙下後方的船員住艙失火並大聲呼叫救火。船長及船員分別於船舷兩側拿滅火器滅火，但火勢太大且擴散到船員住艙上層無法搶救，只好棄船並疏散所有船員。路易士港港務局為避免金沅漁船火勢延燒到其他船舶，即派遣 2 艘拖船將金沅漁船拖離碼頭到港外水域並用水柱滅火。後續殘骸處理事宜由漁船公司當地代表處理，起火原因並不清楚。

結論

金沅漁船失火原因不明，船舶沉沒無殘骸檢視。本案無系統與組織之安全議題，故無分析及改善建議。

船舶資料

船名：	金沅
國際海事組織編號 / 船舶號數：	9767194 / 015628
電台呼號：	BH3454
船舶公司：	金沅漁業股份有限公司
船舶所有人：	金沅漁業股份有限公司
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	36.14 公尺
船寬：	7.45 公尺
艙部模深：	2.60 公尺
總噸位：	298
檢查機構：	交通部航港局/中國驗船中心
主機種類/馬力：	柴油機 1 部 / 836 千瓦
船員最低安全配額：	2 人
安全設備人數配置：	28 人