

# 水路事故調查初步報告

## MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

### 檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline：

屏東籍豐國 368 號漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization：國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting：中華民國

最初登入報告日期 Date entered：2020/05/12

檔案編號 State file number：

TTSB-MPR-20-05-29

報告者 Reporter's name：張明 Chang, Ming

電話 Telephone：+886-2-7727-6245

電子郵件 Email：ming.chang@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation：☐ Full investigation ☐ Limited scope ☒ Data collection

### 類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class：☐ 第 1 級 Class 1 ☐ 第 2 級 Class 2 ☒ 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category：

☐ 碰撞 Collision ☐ 擱淺 Grounding ☐ 觸碰 Contact ☐ 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

☒ 火災/爆炸 Fire/explosion ☐ 船體破損 Hull failure ☐ 機器故障/失去控制 Loss of control

☐ 船舶/設備損壞 Ship/equipment damage ☐ 翻覆/傾側 Capsize/listing ☐ 船舶失蹤 Ship missing

☐ 人員死亡/失蹤 Person dead/missing ☐ 淹沒/沉沒 Flooding/foundering ☐ 其他 Other

### 時間 WHEN

當地時間 Local time：0250 hour, 31 Dec. 2019

世界標準時間 UTC time：1850 hour, 30 Dec. 2019

### 地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence：模里西斯

港口名稱 Name of Port：不適用

事故發生位置 Location of occurrence：路易士港東北方 305 哩處

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec：南緯 15 度 40 分 Latitude 15° 40' S

經度 Longitude Deg / Min/ Sec：東經 61 度 46 分 Longitude 61° 46' E

### 船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number：不適用

船旗國 Flag state：中華民國

船名 Name of ship：豐國 368 號

總噸位 Gross tonnage: 79.08

呼號 Call sign：不適用

全長 Length overall：27.16 M

建造年 Year of build：不適用

驗船機構 Class society：航港局

船公司 Ship's company：個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機/柴油

船殼材質 Hull material：玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available：☐ 是/☒ 否

船舶類型 Type of ship:	
<input type="checkbox"/> 雜貨船General cargo ship	<input type="checkbox"/> 散貨船Bulk carrier
<input type="checkbox"/> 貨櫃船container ship	<input type="checkbox"/> 油輪Oil tanker
<input type="checkbox"/> 化學品船Chemical tanker	<input type="checkbox"/> 客輪Passenger ship
<input type="checkbox"/> 液化氣體船LNG/LPG	<input type="checkbox"/> 工作船Working craft
<input checked="" type="checkbox"/> 漁船Fishing boat	<input type="checkbox"/> 其他Other

**嚴重程度 SEVERITY**

船舶損害 Vessel damage：全損	傷亡等級 Injury level：無
汙染狀況 Pollution (type & quantity)：無	

**航次資料 Voyage data**

貨物種類 Type of cargo：不適用	船員配額 Number of crew on ship’s certificate：2
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：13

**外部環境資料 External environmental data**

海象 Sea state：不適用	風力 Wind scale：輕風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：晚上	能見度 Visibility：好
天候 Type of weather：晴天	結冰 Ice：不適用

**簡述 NARRATIVE**

<p>民國 108 年 12 月 31 日，屏東籍一艘船名「豐國 368 號」漁船，於距模里西斯路易士港東北方約 305 哩處失火沉沒，無人員傷亡。</p>
--

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。