

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

寶蓮 2 號漁筏於屏東縣琉球鄉漁福漁港外海 2 哩處 1 人失蹤案

調查報告編號： TTSB-MOR-20-07-002

發布日期： 民國 109 年 7 月 01 日

事故簡述

民國 109 年 1 月 27 日 1430 時¹，屏東籍寶蓮 2 號漁筏（以下簡稱寶筏），漁筏編號 CTR-PT3829，船員配置 1 人，於漁福漁港外海 2 哩處，位置北緯 22 度 20 分，東經 120 度 24 分下錨。海洋委員會海巡署衫福安檢所經其他回航漁筏告知，寶筏下錨中但筏上無人，當地水域天氣狀況良好。衫福安檢所通知寶筏家屬後，寶筏船員家屬前往該水域查看，發現寶筏上無人但有手機、鑰匙等私人物品，隨即通報海洋委員會海巡署請求協尋。

海洋委員會海巡署於事發 72 小時內持續在事故海域搜索，未能尋獲該名失蹤船員。

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。



圖 1 寶蓮 2 號漁筏資料照片

結論

寶蓮 2 號漁筏船員失蹤原因不明。本案無系統與組織之相關安全議題，故無分析及改善建議。

船舶資料

船名：	寶蓮 2 號
船舶號數：	不適用
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	不適用
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	屏東港
船舶用途：	捕魚
船體質料：	塑膠
船長：	6.40 公尺
船寬：	1.66 公尺
舢部模深：	不適用
總噸位：	不適用

檢查機構：	屏東縣政府農業處
主機種類/馬力：	汽油機 /30 匹馬力
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	2 人