

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

溫明祥號舢舨重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2020/04/27

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-20-06-02

報告者 Reporter's name : 張明 Chang, Ming

電話 Telephone : +886-2-7727-6245

電子郵件 Email : ming.chang@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1530 hour, 10 Feb. 2020

世界標準時間 UTC time : 0730 hour, 10 Feb. 2020

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 蚵子寮漁港外 1 哩處

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 22 度 43 分 Latitude 22° 43' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 120 度 14 分 Longitude 120° 14' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 溫明祥

總噸位 Gross tonnage: 1.0

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 8 M

建造年 Year of build : 1994

驗船機構 Class society : 航港局

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

汽油機/汽油

船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available : 是 否

船舶類型 Type of ship:

雜貨船 General cargo ship
 散貨船 Bulk carrier
 貨櫃船 container ship
 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker
 客輪 Passenger ship
 液化氣體船 LNG/LPG
 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat
 其他 Other 舢舨 Sampan

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無	傷亡等級 Injury level : 1 人死亡
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 不適用	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 3
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 1

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 中浪	風力 Wind scale : 軟風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天	能見度 Visibility : 好
天候 Type of weather : 晴天	結冰 Ice : 不適用

簡述 NARRATIVE

民國 109 年 2 月 10 日，高雄籍一艘船名「溫明祥號」舢舨於蚵子寮漁港外 1 哩處船上 1 名人員失蹤。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。