

# 水路事故調查初步報告

## MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

### 檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

宜蘭籍祥順發 36 號漁筏重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2020/09/26

檔案編號 State file number :

報告者 Reporter's name : 李延年

TTSB-MPR-20-09-26

電話 Telephone : +886-2-7727-6241

電子郵件 Email : yannian@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation :  Full investigation  Limited scope  Data collection

### 類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class :  第 1 級 Class 1  第 2 級 Class 2  第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision  擱淺 Grounding  觸碰 Contact  航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion  船體破損 Hull failure  機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage  翻覆/傾側-Capsize/Listing  船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing  淹沒/沉沒 Flooding/foundering  其他 Other

### 時間 WHEN

當地時間 Local time : 0628 hour, 5 Sep. 2020

世界標準時間 UTC time : 2228 hour, 4 Sep. 2020

### 地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 不適用 N/A

事故發生位置 Location of occurrence : 宜蘭縣南方澳漁港外海靠內埤海域處

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 無提供

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 無提供

### 船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 祥順發 36 號

總噸位 Gross tonnage : 不適用

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 9.80 公尺

建造年 Year of build : 民國101年

驗船機構 Class society : 宜蘭縣政府.

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

船外機 /柴油

船殼材質 Hull material : 塑膠

VDR/S-VDR information available :  是/ 否  yes/ No

船舶類型 Type of ship:

雜貨船 General cargo ship    散貨船 Bulk carrier    貨櫃船 container ship    油輪 Oil tanker

化學品船 Chemical tanker    客輪 Passenger ship    液化氣體船 LNG/LPG    工作船 Working craft

漁船 Fishing boat    其他 Other 漁筏 Fishing raft

### 嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage：船外機受損	傷亡等級 Injury level：1 人死亡
汙染狀況 Pollution (type & quantity)：無	

### 航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo：不適用	船員配額 Number of crew on ship's certificate：4
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：3

### 外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state：輕浪	風力 Wind scale：微風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：白天	能見度 Visibility：良好
天候 Type of weather：晴天	結冰 Ice：不適用

### 簡述 NARRATIVE

民國 109 年 9 月 5 日，宜蘭籍一艘船名「祥順發 36 號」漁筏，於宜蘭縣南方澳漁港外海靠內埤海域處翻覆，漁筏上共 3 名船員落水，2 名船員自行上岸，另 1 名船員落水失蹤後尋獲已死亡。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。