

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

吉大 1 號漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2021/04/06

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-21-03-12

報告者 Reporter's name : 李延年 Yannii Lee

電話 Telephone : +886-2-7727-6241

電子郵件 Email : yannian@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 0830, 1 Mar. 2021

世界標準時間 UTC time : 0030, 1 Mar. 2021

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 三仙台附近海域

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 24 度 42 分 Latitude 24° 42' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 121 度 58 分 Longitude 121° 58' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 吉大 1 號

總噸位 Gross tonnage: 5.40

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 8.08 M

建造年 Year of build : 民國 75 年

驗船機構 Class society : 交通部航港局

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機 / 柴油

船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available : 是 / 否

船舶類型 Type of ship:

<input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship	<input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier	<input type="checkbox"/> 貨櫃船 container ship	<input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker
<input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker	<input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship	<input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG	<input type="checkbox"/> 工作船 Working craft
<input checked="" type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat	<input type="checkbox"/> 其他 Other		

IMO 編號 IMO number : 不適用	船旗國 Flag state : 中華民國
船名 Name of ship : 宏祥 1 號	總噸位 Gross tonnage: 2.20
呼號 Call sign : 不適用	全長 Length overall : 7.80 M
建造年 Year of build : 民國 86 年	驗船機構 Class society : 交通部航港局
船公司 Ship's company : 個人	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機 / 柴油
船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是 / <input checked="" type="checkbox"/> 否
船舶類型 Type of ship:	
<input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船 container ship <input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船 Working craft <input checked="" type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他 Other	

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 全損	傷亡等級 Injury level : 無
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 漁獲	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 無
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 1

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 中浪	風力 Wind scale : 無
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天	能見度 Visibility : 好
天候 Type of weather : 晴天	結冰 Ice : 無

簡述 NARRATIVE

<p>民國 110 年 3 月 1 日，一艘「吉大 1 號」漁船，編號 CT1-4042，當日約 09 時 00 分，於三仙台附近海域航行時與「宏祥 1 號」碰撞後浸水沉沒，無人員傷亡。</p>

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。