

重大水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

祥慶漁船重大水路事故

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2022/11/28

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-22-11-28

報告者 Reporter's name : 陳威仲 Willis Chen

電話 Telephone : +886-2-7727-6246

電子郵件 Email : willis@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1200, 06 Nov. 2022

世界標準時間 UTC time : 0200, 06 Nov. 2022

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 不適用

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 日本釧路港東南方約 403 浬

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 42 度 53 分 Latitude 42°53'N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 153 度 30 分 Longitude 153°30'E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 8989850

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 祥慶

總噸位 Gross tonnage: 973.00

呼號 Call sign : BI2497

全長 Length overall : 65.80 M

建造年 Year of build : 民國85年

驗船機構 Class society : 交通部航港局

船公司 Ship's company :

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

祥慶水產股份有限公司

柴油機/柴油

船殼材質 Hull material : 鋼

VDR/S-VDR information available : 是 否 yes/ No

船舶類型 Type of ship:

雜貨船 General cargo ship
 散貨船 Bulk carrier
 貨櫃船 Container ship
 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker
 客輪 Passenger ship
 液化氣體船 LNG/LPG
 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat
 其他 Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 全損	傷亡等級 Injury level : 1 人死亡
污染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 漁獲	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 64
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 49

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 無	風力 Wind scale : 無
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天	能見度 Visibility : 無
天候 Type of weather : 無	結冰 Ice : 無

簡述 NARRATIVE

民國 111 年 11 月 6 日，一艘船名「祥慶」漁船，編號 CT7-0497，於日本釧路港東南方約 403 浬公海處因不明原因起火，一名菲律賓籍船員罹難。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。