

重大水路調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

順源 2 號漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2022/09/05

檔案編號 State file number :

TTSB-MPR-22-09-05

報告者 Reporter's name : 官文霖 Michael Guan

電話 Telephone : +886-2-7727-6202

電子郵件 Email : michael@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 2135, 30 Aug, 2022

世界標準時間 UTC time : 1335, 30 Aug, 2022

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 無

事故發生位置 Location of occurrence : 高雄港二港口西南外海 3 浬處

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 22 度 30 分

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 120 度 17 分

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan, ROC

船名 Name of ship : 順源 2 號

總噸位 Gross tonnage: 47.41

呼號 Call sign : BK6605

全長 Length overall : 22.82 公尺

建造年 Year of build : 民國 75 年

驗船機構 Class society : 高雄市政府海洋局

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機 Diesel Engine/柴油 Diesel

船殼材質 Hull material : 鋼質

VDR/S-VDR information available : 是 否

船舶類型 Type of ship:

- 雜貨船 General cargo ship 散貨船 Bulk carrier 貨櫃船 Container ship 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker 客輪 Passenger ship 液化氣體船 LNG/LPG 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat 其他 Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 全損	傷亡等級 Injury level : 無 None
污染狀況 Pollution (type & quantity) : 無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 漁獲	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 10
旅客人數 Number of passengers on board : 不適用	船員人數 Number of crew on board : 2

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 小浪	風力 Wind scale : 輕風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 晚上	能見度 Visibility : 良好
天候 Type of weather : 陰	結冰 Ice : 不適用

簡述 NARRATIVE

民國 111 年 8 月 30 日，一艘本國籍漁船船名「順源 2 號」，漁船統一編號 CT3-4605，於高雄港二港口西南外海 3 哩處失火後翻覆，「順源 2 號」於友船拖帶回中芸漁港途中沉沒全損，無人員傷亡及未造成污染。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。