

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

達和貨船重大水路事故初報

Major marine occurrence preliminary report for Cement Carrier "TA HO".

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2022/01/17

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-22-01-16

報告者 Reporter's name : 李繼康 Jack , LEE

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 0600 hour, 30 Dec., 2021

世界標準時間 UTC time : 2200 hour, 29 Dec., 2021

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 安平港 Port of Anping

事故發生位置 Location of occurrence : 安平港 6 號碼頭 #6 pier, Port of Anping

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 22 度 58.5916 分 Latitude : 22°58.5916' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 120 度 10.4893 分 Longitude : 120°10.4893' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 9279824

船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan, ROC

船名 Name of ship : 達和 Ta Ho

總噸位 Gross tonnage: 9,037

呼號 Call sign : BNJH

全長 Length overall : 130 meters

建造年 Year of build : 民國 92 年 2003

驗船機構 Class society : 中國驗船中心 CR

船公司 Ship's company :

達和航運股份有限公司

Ta Ho Maritime Corporation

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

電動馬達 Electric Propulsion Motor/電力 Electric

船殼材質 Hull material : 鋼材 Steel

VDR/S-VDR information available : 是/ 否 yes/

		No
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船 Container ship <input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船 Working craft <input type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat <input checked="" type="checkbox"/> 其他 Other 水泥專用船 Cement carrier		
嚴重程度 SEVERITY		
船舶損害 Vessel damage : Material damage to ship		傷亡等級 Injury level : 無 None
污染狀況 Pollution (type & quantity) : 無 None		
航次資料 Voyage data		
貨物種類 Type of cargo : 水泥 Cement		船員配額 Number of crew on ship's certificate : 15
旅客人數 Number of passengers on board : 0		船員人數 Number of crew on board : 21
外部環境資料 External environmental data		
海象 Sea state : 平靜 Smooth		風力 Wind scale : 和風 Moderate
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天 Day		能見度 Visibility : 不適用 N/A
天候 Type of weather : 晴天 Bright		結冰 Ice : 不適用 N/A
簡述 NARRATIVE		
<p>民國 110 年 12 月 30 日，約 0600 時，本國籍一艘船名「達和」貨船，國際海事組織編號 9279824，於安平港進港靠泊時觸碰 6 號碼頭，造成達和左船艙破損及碼頭損壞，本事故未造成海域油污染情事。</p> <p>On December 30th, 2021, a Cement Carrier "TAHO", IMO no. 9279824, contacted #6 pier while berthed in Anping port at about 0600, which caused damage to the portside stern bulkhead and pier, no oil pollution in this occurrence.</p>		
註：		
<ol style="list-style-type: none"> 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。 N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。 		