

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

「海洋之星八號」小貨船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2023/01/17

檔案編號 State file number :

TTSB-MPR-23-01-17

報告者 Reporter's name : 陳威仲

電話 Telephone : +886-2-7727-6246

電子郵件 Email : willis@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1702 hour, 08 JAN. 2023

世界標準時間 UTC time : 0902 hour, 08 JAN. 2023

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 澎湖縣目斗嶼西北方約 16.65 浬

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 23 度 53 分

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 119 度 19 分

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 海洋之星八號

總噸位 Gross tonnage : 19.79

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 15.45公尺

建造年 Year of build : 民國 91 年

驗船機構 Class society : 航港局

船公司 Ship's company :

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

夢紅樓遊艇有限公司

柴油機 / 柴油

船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available : 是 / 否

船舶類型 Type of ship:	
<input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship	<input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier
<input type="checkbox"/> 貨櫃船 container ship	<input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker
<input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker	<input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship
<input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG	<input type="checkbox"/> 工作船 Working craft
<input type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat	<input checked="" type="checkbox"/> 其他 Other : 小貨船

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 沉沒	傷亡等級 Injury level : 無
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 無	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 2
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 4

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 強浪	風力 Wind scale : 清風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 黃昏	能見度 Visibility : 良好
天候 Type of weather : 晴	結冰 Ice : 不適用

簡述 NARRATIVE

<p>民國 112 年 01 月 08 日 1702 時，1 艘本國籍船名「海洋之星八號」小貨船，小船編號 964986，於澎湖縣目斗嶼西北方約 16.65 浬處進水後沉沒，4 名人員落海，落海人員隨後由海巡署全數救起。</p>
--

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。