

重大水路調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 福良 888 號漁船重大水路事故	
報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會	
報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告日期 Date entered : 2023/05/16
檔案編號 State file number : TTSB-MPR-23-05-16	報告者 Reporter's name : 陳威仲
電話 Telephone : +886-2-7727-6246	電子郵件 Email : willis@ttsb.gov.tw
調查範圍 Scope of Investigation : <input type="checkbox"/> Full investigation <input type="checkbox"/> Limited scope <input checked="" type="checkbox"/> Data collection	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : <input type="checkbox"/> 第 1 級 Class 1 <input type="checkbox"/> 第 2 級 Class 2 <input checked="" type="checkbox"/> 第 3 級 Class 3	
事故分類 Occurrence category : <input type="checkbox"/> 碰撞 Collision <input type="checkbox"/> 擱淺 Grounding <input type="checkbox"/> 觸碰 Contact <input type="checkbox"/> 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision <input type="checkbox"/> 火災/爆炸 Fire/explosion <input type="checkbox"/> 船體破損 Hull failure <input type="checkbox"/> 機器故障/失去控制 Loss of control <input type="checkbox"/> 船舶/設備損壞 Ship/equipment damage <input type="checkbox"/> 翻覆/傾側 Capsize/listing <input type="checkbox"/> 船舶失蹤 Ship missing <input checked="" type="checkbox"/> 人員死亡/失蹤 Person dead /missing <input type="checkbox"/> 淹沒/沉沒 Flooding/foundering <input type="checkbox"/> 其他 Other	
時間 WHEN	
當地時間 Local time : 1824, 24 Apr. 2023	世界標準時間 UTC time : 1024, 24 Apr. 2023
地點 WHERE	
事故發生國 State of occurrence : 中華民國	
港口名稱 Name of Port : 不適用	
事故發生位置 Location of occurrence : 不明	
緯度 Latitude Deg / Min/ Sec :	
經度 Longitude Deg / Min/ Sec :	
船舶基本資料 VESSEL INFORMATION	
IMO 編號 IMO number : 不適用	船旗國 Flag state : 中華民國
船名 Name of ship : 福良 888 號	總噸位 Gross tonnage: 19.74
呼號 Call sign : BD7996	全長 Length overall : 18.18 M
建造年 Year of build : 民國84年	驗船機構 Class society : 交通部航港局
船公司 Ship's company : 個人	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機/柴油
船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> No
船舶類型 Type of ship:	

雜貨船 General cargo ship
 散貨船 Bulk carrier
 貨櫃船 Container ship
 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker
 客輪 Passenger ship
 液化氣體船 LNG/LPG
 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat
 其他 Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無	傷亡等級 Injury level : 1 人失蹤
------------------------	---------------------------

汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 漁獲	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 2
-------------------------	---

旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 8
--	----------------------------------

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 無	風力 Wind scale : 無
------------------	-------------------

白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天	能見度 Visibility : 無
--------------------------------	--------------------

天候 Type of weather : 晴	結冰 Ice : 無
------------------------	------------

簡述 NARRATIVE

民國 112 年 4 月 24 日約 1824 時，一艘船名「福良 888 號」漁船，漁船統一編號 CT2-5996，於進深澳漁港後發現一名本國籍船員失蹤，經搜尋 72 小時未尋獲。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。