

重大鐵道事故調查初步報告

MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 0611 臺鐵第 6046 次車鳳林站重大鐵道事故	
報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告日期 Date entered : 2022/06/11
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: 國家運輸調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification : TRA6046	報告狀態 Report status : 初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name : 吳吉村	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email : stevenwu@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第二級	事故分類 Occurrence category : 造成人民生命、財產重大影響，且經運安會認定有調查之必要。
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2022/06/11 10:58	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 交通部臺灣鐵路管理局臺東線 南平站-鳳林站間 (K31+916.5-K31+925.5)	經度 Longitude Deg/ Min/ Sec E121°26'56.18" 緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec N23°45'2.53"
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 交通部臺灣鐵路管理局	
車種 Vehicle type : 鳴日號列車	車次 Train number : 6046
出發地 Departure point : 花蓮站	預定時間 Departure time : 10:30
目的地 Destination : 光復站	到達時間 Arrival time : 11:05
事件地點 Location of occurrence : 臺東線 南平站-鳳林站間 (K31+916.5-K31+925.5)	發生時間 Occurrence time : 2022/06/11 10:58
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 無	傷亡等級 Injury level : 無
其他損害 Third party damage : 軌道路基沉陷及高低不整	

傷亡總數 INJUSR TOTALS

		死亡 Fatal	傷害 Injury	小計 Subtotal
車載 On Train	組員 Crew	0	0	0
	乘客 Passengers	0	0	0
	其他 Other	0	0	0
地面 On Ground		0	0	0
總計 Total		0	0	0

天氣資料 WEATHER DATA

天候 Type of weather：晴天	氣溫 Temperature：30.4 度
日出時間 Sunrise time：NA	日落時間 Sunset time：NA

簡述 NARRATIVE

民國 111 年 6 月 11 日，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）第 6046 次車鳴日號觀光列車，約 1058 時行經臺東線南平站至鳳林站間里程約 K31+916.5 至 925.5 處，列車產生上下異常晃動，該事故無人員傷亡。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.