

# 重大鐵道事故調查初步報告

## MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 0730 台糖第 1 次車蒜頭糖廠重大鐵道事故	
報告國 State reporting : <u>中華民國 Taiwan, ROC</u>	最初登入報告日期 Date entered : 2022/7/30
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: <u>國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board</u>
報告代號 Report identification : TSC 1	報告狀態 Report status : <u>初步報告 Preliminary</u>
報告者 Reporter's name : 吳吉村	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email : stevenwu@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第一級	事故分類 Occurrence category : 正線出軌
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2022/7/30 10:30	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 蒜頭糖廠第 20 號道岔。	經度 Longitude Deg/ Min/ Sec E120° 18'11" 緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec N23° 28'45"
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 台灣糖業公司	
車種 Vehicle type : 五分車	車次 Train number : 1
出發地 Departure point : 蒜頭糖廠五分車站	預定時間 Departure time : 10:00
目的地 Destination : 蒜頭糖廠五分車站	到達時間 Arrival time : 10:35
事件地點 Location of occurrence : 蒜頭糖廠	發生時間 Occurrence time : 2022/7/30 10:30
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 無。	傷亡等級 Injury level : 無
其他損害 Third party damage : 無	

**傷亡總數 CASUALTY**

		死亡 Fatal	傷害 Injury	小計 Subtotal
車載 On Train	組員 Crew	0	0	0
	乘客 Passengers	0	0	0
	其他 Other	0	0	0
地面 On Ground		0	0	0
總計 Total		0	0	0

**天氣資料 WEATHER DATA**

天候 Type of weather : 無雨	氣溫 Temperature : 33 度
日出時間 Sunrise time : N/A	日落時間 Sunset time : N/A

**簡述 NARRATIVE**

民國 111 年 7 月 30 日台糖公司蒜頭糖廠第 1 次車，約 1030 時行經第 20 號道岔處列車出軌。該事故無人員傷亡。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.