

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

旭鴻昇 6 號漁船於澎湖縣七美海域人員落海後死亡

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-08-003

發布日期：

民國 110 年 08 月 26 日

事故簡述

民國 110 年 1 月 3 日約 0030¹時，國籍漁船旭鴻昇 6 號，總噸位 20.06²，漁船編號 CT3-5654 (詳圖 1)，船上計有船長 1 人船員 11 人，共計 12 人，於澎湖縣七美西方 15 浬海域(北緯 23 度 13 分，東經 119 度 38 分) 1 名船員落海，旭鴻昇 6 號於 0130 時救起落海船員，0300 時靠泊七美漁港，落海船員送醫急救後死亡。



圖 1 旭鴻昇 6 號漁船

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

² 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

天氣海象資料

依據航港局船舶海事報告書，事故海域當時氣象為北北東風 6-7 級，浪高 2-3 公尺。

結論

旭鴻昇 6 號漁船 1 名船員作業時落海，救起送醫急救後死亡。

有關漁船海上作業時未採取適當防範措施，致落海肇生事故，本會已有調查前案「文正財 3 (TTSB-MOR-20-09-001)」及致農業委員會漁業署安全改善建議：「宣導國籍漁船於海上甲板作業時，船員應採取適當防範措施或穿著救生衣，以避免人員落海死亡或失蹤情形。」前揭改善建議尚未解除列管，依程序，本會不再發布相同之改善建議。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	旭鴻昇 6 號
船舶號數：	026822
電臺呼號：	BK7919
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	20.06 公尺
船寬：	3.48 公尺
舳部模深：	1.04 公尺
總噸位：	20.06
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 1 部/ 420 匹馬力
船員最低安全配額：	2 人
安全設備人員配置：	12 人