

# 國家運輸安全調查委員會

## 重大運輸事故調查報告

金銓益漁船於距馬紹爾群島馬久羅港東北方 436 哩處船員落水失蹤

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-07-005

發布日期：

民國 110 年 7 月 22 日

### 事故簡述

民國 109 年 10 月 27 日 1900 時<sup>1</sup>，國籍金銓益漁船，漁船編號 CT4-2630（詳圖 1），總噸位<sup>2</sup>79.22，共 16 名船員，於馬紹爾群島馬久羅港東北方 436 哩（北緯 13 度 32 分，東經 174 度 46 分）海域，發現 1 名菲律賓籍船員失蹤，船長立即回原航線搜尋，並通報行政院農委會漁業署監控中心，廣播附近船隻協助搜尋，行政院外交部及國家搜救指揮中心亦委請案發海域鄰近國家協助搜尋，均未能尋獲失蹤船員。



圖 1 金銓益船舶照片

<sup>1</sup> 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8)。

<sup>2</sup> 船舶總噸位是船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，故容積噸無單位。

## 訪談紀錄

### 金銓益船長訪談摘要

金銓益船長因船東指示，將年勝 168 號漁船 1 名菲律賓船員於公海上接駁至金銓益漁船上一同返回臺灣。事故當天該名菲律賓船員未協同其他船員一起作業，亦無任何異狀。晚間約 1900 時，接獲船員通知該名船員失蹤，隨即在附近海域上尋找，也通報相關單位請求協尋。

### 結論

金銓益漁船 1 名船員於航行期間因不明原因失蹤，亦未能尋獲。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

## 船舶資料

船名：	金銓益
漁船統一編號：	CT4-2630
電臺呼號：	BJ4630
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	23.95 公尺
船寬：	5.00 公尺
艙部模深：	2.00 公尺
總噸位：	79.22
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 / 940 PS x1
船員最低安全配額：	2 人
安全設備人員配置：	17 人