

# 水路事故調查初步報告

## MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

### 檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline：春億六號漁船重大水路事故

Fishing boat "CHUN I NO.6" Marine Occurrence Preliminary Report

報告機關 Reporting organization：國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting：中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered：2023/8/11

檔案編號 State file number：TTSB-MPR-23-08-11

報告者 Reporter's name：官文霖 Michael Guan

電話 Telephone：+886-2-7727-6202

電子郵件 Email：michael@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation： Full investigation  Limited scope  Data collection

### 類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class： 第 1 級 Class 1  第 2 級 Class 2  第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category：

碰撞 Collision  擱淺 Grounding  觸碰 Contact  航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion  船體破損 Hull failure  機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage  翻覆/傾側 Capsize/listing  船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing  淹沒/沉沒 Flooding/foundering  其他 Other

### 時間 WHEN

當地時間 Local time：0315, 15 July, 2023

世界標準時間 UTC time：1615, 14 July, 2023

### 地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence：公海 High Seas

港口名稱 Name of Port：不適用 N/A

事故發生位置 Location of occurrence：

緯度 Latitude Deg / Min / Sec：北緯 47 度 49 分 Latitude 47°49' N

經度 Longitude Deg / Min / Sec：東經 160 度 3 分 Longitude 160°03' E

### 船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number：9887413

船旗國 Flag state：中華民國

船名 Name of ship：春億六號 CHUN I NO.6

總噸位 Gross tonnage：1250

呼號 Call sign：BL2150

全長 Length overall：74.55 M

建造年 Year of build：2019

驗船機構 Class society：航港局

船公司 Ship's company：佳億漁業股份有限公司

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel：  
柴油機 Diesel Engine/柴油 Diesel

船殼材質 Hull material：鋼質 Steel

VDR/S-VDR information available： 是/  否  yes/  No

船舶類型 Type of ship:

雜貨船 General cargo ship  
 散貨船 Bulk carrier  
 貨櫃船 Container ship  
 油輪 Oil tanker  
 化學品船 Chemical tanker  
 客輪 Passenger ship  
 液化氣體船 LNG/LPG  
 工作船 Working craft  
 漁船 Fishing boat  
 其他 Other

### 嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無 None	傷亡等級 Injury level : 1 人
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無 None	

### 航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 不適用 N/A	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 10
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 66

### 外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 無 None	風力 Wind scale : Light Breeze
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 晚上 Night	能見度 Visibility : 不佳 Poor
天候 Type of weather : 無 None	結冰 Ice : 不適用 N/A

### 簡述 NARRATIVE

民國 112 年 7 月 15 日約 0015 時 (臺灣時間), 一艘國籍「春億六號」漁船, 漁船統一編號 CT8-0150, 於日本釧路港東北方約 720 哩處, 一名船員落海失蹤, 經搜尋 72 小時未尋獲。

About 0015 hours on July 15, 2023, a crew member of Jun CHUN I NO.6 fishing boat, numbered CT8-0150, fell into the sea and missed at about 720 miles northeast of Kushiro Port in Japan. A crew member went missing after falling into the sea. After 72 hours of search, he was not found.

註：

- 填寫以上各欄位資料, 參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時, 自行增加船舶基本資料欄位。