

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1130320楓滿遊覽車高雄市仁武區水管路往東自撞國道涵洞事故 Fang Maan Tourist Bus collided with the culvert of National Highway on Shueiguan Road in Renwu District, Kaohsiung City, March 20 th , 2024		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告日期 Date entered	2024/04/02 9:12:41
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-24-04-001	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	蕭牟淵		
電話 Telephone	+886-2-7727-6271	電子郵件 Email	frankbet@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	一級 Class I	事故分類 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2024/03/20 20:27	世界標準時間 UTC date	2024/03/20 12:27
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	高雄市 Kaohsiung City
事故發生道路種類 Highway type of occurrence	鄉道 Country roads		
事故發生位置 Location of occurrence	高雄市仁武區水管路19-3號前 In front of No.19-3, Shueiguan Road, Renwu District, Kaohsiung City		
緯度 Latitude Deg/Min/Sec	22度(°) 42分(')22.78秒(")N		
經度 Longitude Deg/Min/Sec	120度(°) 19分(')43.03秒(")E		
嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Damage Vehicle	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS

	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	0	1	0	1
乘客 Passengers	1	16	9	0	26
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	1	16	10	0	27

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	光線 Light conditions	夜晚 Dark
----------------------------	----------	------------------------	---------

車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model	斯堪尼亞 Scania/ K400	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	KAA-9755

車輛使用人 VEHICLE OPERATION

使用人 Operator	楓滿遊覽汽車有限公司	營運類別 Operation type	遊覽車客運業
-----------------	------------	------------------------	--------

運行經過 HISTORY OF OPERATION

起點 Departure point	高雄市仁武區 Renwu District, Kaohsiung City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	高雄市仁武區 Renwu District, Kaohsiung City	運行時間 Duration of Operation	09時05分

簡述 NARRATIVE

民國113年3月20日20時27分，1輛楓滿遊覽汽車有限公司遊覽車行駛於高雄市仁武區水管路由西往東之慢車道自撞國道1號下方涵洞，造成1人死亡及16人受傷。

On March 20th, 2024, at 20:27, a tourist bus operated by Fang Maan Tourist Bus Limited Company collided with the culvert of National Highway No.1 on the eastbound slow traffic lane of the Shueiguan Road in Renwu District, Kaohsiung City. This occurrence caused one fatality on board and another 16 passengers sustained injuries.

註1:N/A 表不適用或於現階段無資料