

重大水路調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

1130421 龜山朝日 2 號娛樂漁業漁船於宜蘭外海乘客落海罹難事故

The preliminary report of the recreational fishing vessel "Guei Shan Jau Ryh II", a passenger overboard off the coast of Yilan.

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan (R.O.C.) 最初登入報告日期 Date entered : 2024/05/14

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-24-05-14 報告者 Reporter's name : 陳威仲 Willis Chen

電話 Telephone : +886-2-7727-6246 電子郵件 Email : willis@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : ☐ Full investigation ☐ Limited scope ☒ Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : ☐ 第 1 級 Class 1 ☐ 第 2 級 Class 2 ☒ 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

☐ 碰撞 Collision ☐ 擱淺 Grounding ☐ 觸碰 Contact ☐ 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

☐ 火災/爆炸 Fire/explosion ☐ 船體破損 Hull failure ☐ 機器故障/失去控制 Loss of control

☐ 船舶/設備損壞 Ship/equipment damage ☐ 翻覆/傾側 Capsize/listing ☐ 船舶失蹤 Ship missing

☒ 人員死亡/失蹤 Person dead/missing ☐ 淹沒/沉沒 Flooding/foundering ☐ 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1426 hour, 21 April, 2024

世界標準時間 UTC time : 0626 hour, 21 April, 2024

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan (R.O.C.)

港口名稱 Name of Port : 不適用 N/A

事故發生位置 Location of occurrence : 宜蘭外海 Off the coast of Yilan

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 24 度 51.8 分 24°51.8' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 121 度 51.6 分 121°51.6' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用 N/A	船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan (R.O.C.)
船名 Name of ship : 龜山朝日 2 號	總噸位 Gross tonnage: 49.93
呼號 Call sign : BP2049	全長 Length overall : 22.45 meters
建造年 Year of build : 2001	驗船機構 Class society : 交通部航港局 Maritime and Port Bureau. M.O.T.C.

船公司 Ship's company : 頭城區漁會 Toucheng Fisherman's Association	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機 Diesel Engine / 柴油Diesel
船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠 FRP	VDR/S-VDR information available : ☐ 是 ☒ 否 / ☐ Yes ☒ No
船舶類型 Type of ship: ☐ 雜貨船General cargo ship ☐ 散貨船Bulk carrier ☐ 貨櫃船Container ship ☐ 油輪Oil tanker ☐ 化學品船Chemical tanker ☐ 客輪Passenger ship ☐ 液化氣體船LNG/LPG ☐ 工作船Working craft ☐ 漁船Fishing boat ☒ 其他Other (娛樂漁業漁船 Recreational fishing vessel)	

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無 None	傷亡等級 Injury level : 1 人罹難 one person dead
污染狀況 Pollution (type & quantity) : 無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 無 None	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 3
旅客人數 Number of passengers on board : 53	船員人數 Number of crew on board : 4

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 小漣 Very smooth sea	風力 Wind scale : 輕風 Light Breeze
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天 Day time	能見度 Visibility : Good 良好
天候 Type of weather : 晴曇 Partly cloudy	結冰 Ice : 不適用 N/A

簡述 NARRATIVE

民國 113 年 4 月 21 日，一艘船名「龜山朝日 2 號」娛樂漁業漁船，漁船統一編號 CTF3-0052，載乘客 53 名至宜蘭外海進行賞鯨行程，結束行程後發現 1 名乘客隨身物品遺留在船上。於 4 月 28 日尋獲該名乘客遺體。

On April 21, 2024, a recreational fishing boat named "Guei Shan Jau Ryh II" with the vessel registration number CTF3-0052 carried 53 passengers to the waters off Yilan for a whale-watching trip. After the trip ended, it was discovered that one passenger had left behind personal belongings on the vessel. The body of the passenger was found on April 28, 2024

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。