

# 重大公路事故調查初步報告

## HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1130606 電動小客車國道 1 號往南虎尾路段自撞護欄墜落路面後起火事故 An Electric Vehicle Hit the Outer Guardrail on Southbound Huwei Section of Freeway No. 1 and Fell onto the Ground then Caught Fire		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2024/06/26 20:10:8
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-24-06-001	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖 Richard Jih		
電話 Telephone	+886-2-7727-6272	電子郵件 Email	richard@tsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	一級 Class 1	事故分類 Occurrence category	對人民生命財產有重大影響、重複發生或情況特殊事故 Significant impact on people's lives and property, recurring or special circumstances.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2024/06/06 21:12	世界標準時間 UTC date	2024/06/06 13:12
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	雲林縣 Yunlin County
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	國道 National Highways		
事故發生位置 Location of occurrence	國道 1 號南下 237.5K Freeway No. 1 Southbound at the 237.5 km		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	23 度(°) 43 分(') 11.78 秒(") N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	120 度(°) 28 分(') 31.27 秒(") E		
嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Damage Vehicle	全毀 Total Loss	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	是 Yes 237.5 公里處附近外側護欄 The outer guardrail near 237.5 km of Freeway No. 1		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	1	0	0	1
乘客 Passengers	1	1	0	0	2
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	1	2	0	0	3

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	光線 Light conditions	夜晚 Dark
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	台灣特斯拉汽車有限公司 Tesla Motor Taiwan Ltd./Model Y	製造國 State of manufacturer	N/A
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	EAE-7911
車輛使用人 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	N/A	營運類別 Operation type	非汽車運輸業
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	雲林縣 Yunlin County	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	嘉義縣 Chaiyi County	運行時間 Duration of Operation	N/A
簡述 NARRATIVE			
<p>民國 113 年 6 月 6 日 21 時 12 分，1 輛電動小客車於國道 1 號南下 237.5K 虎尾路段自撞護欄後，墜落路面後起火燃燒，造成 1 人死亡、2 人受傷。</p> <p>At 21:12 June 6, 2024, an electric vehicle hit the outer guardrail at the 237.5 km on southbound Huwei section of Freeway No. 1 and fell onto the ground then caught fire. One occupant died and two occupants sustained injuries in this occurrence.</p>			

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料