

重大水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1130725 福順輪雜貨船於高雄港外海沉沒及船員罹難事故 Preliminary report of the general cargo ship "Fu Shun" sank and crew members killed offshore Kaohsiung port occurrence.		
報告機關 Reporting organization	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2024/08/05
報告檔案編號 State file number	TTSB-MPR-24-08-001	報告者 Reporter's name	官文霖 Michael Guan
電話 Telephone	+886-2-7727-6202	電子郵件 Email	michael@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	Full investigation		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	第一級 Class 1		
事故分類 Occurrence category	人員死亡/失蹤 Person dead/missing		
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2024/07/25 06:02	世界標準時間 UTC time	2024/07/24 22:02
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC		
港口名稱 Name of Port	高雄港 Kaohsiung Port		
事故發生位置 Location of occurrence	距離高雄港一港口西方約 15.4 哩處 15.4 Nautical miles western offshore Kaohsiung port		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	北緯 22 度/30 分/15 秒 N 22 Deg/ 30 Min/15 Sec		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	東經 120 度/00 分/20 秒 E 120 Deg /00 Min/20 Sec		
船舶基本資料 VESSEL INFORMATION			
IMO 編號 IMO number	8510221	船旗國 Flag state	坦尚尼亞 Tanzania
船名	福順 Fu Shun	總噸位	599

Name of ship		Gross tonnage	
呼號 Call sign	51M796	全長 Length overall	51.84 meters
建造年 Year of build	1985	驗船機構 Class society	Eagle Classification of Shipping
船舶所有人/管理人 Ship owner/Manager	Java Ship Management Company Limited.	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel	柴油機 Diesel engine/ 柴油 Diesel
船殼材質 Hull material	鋼材 Steel	VDR/S-VDR information available	是 Yes
船舶類型 Type of ship	雜貨船 General cargo ship		
航次資料 Voyage data			
貨物種類 Type of cargo	8 個冷凍貨櫃 8 Refrigerated Containers	船員配額 Number of crew on ship's certificate	8
旅客人數 Number of passengers on board	Nil	船員人數 Number of crew on board	9
外部環境資料 External environmental data			
海象 Sea state	巨浪 Very Rough	風力 Wind scale	烈風 Strong Gale
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light	曙昏 Twilight	能見度 Visibility	不佳 Poor
天候 Type of weather	陰天 Overcast	結冰 Ice	不適用 Unknown
嚴重程度 SEVERITY			
船舶損害 Vessel damage	Total Loss of Ship	傷亡等級 Injury level	2 人罹難，3 人失蹤 2 Crew Members Killed and 3 Crew Members Missing
汙染狀況 Pollution (type & quantity)	none		
簡述 NARRATIVE			
民國 113 年 7 月 25 日約 0602 時，一艘坦尚尼亞籍雜貨船，船名 Fu Shun（福順輪），IMO 編號 8510221，總噸位 599，載有 9 名緬甸籍船員及 8 個冷凍貨櫃，於高雄港一港口西方約 15.4 浬處船體左傾進水，船長宣布棄船。本事故造成福順輪沉沒全損，2 名船員罹難，3 名船員失蹤。 On 25th July 2024, at about 0602 local time, a Tanzania flag general cargo ship "Fu			

Shun” (IMO No. 8510221) with a gross tonnage of 599 carrying 9 Myanmar crew members and 8 refrigerated containers onboard suffered listing and water ingress at 15.4 nautical miles western offshore Kaohsiung port. Master announced to abandon ship. The occurrence resulted in the vessel sank, 2 crew members killed and 3 crew members missing.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第3級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類1級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。