## 重大鐵道事故調查初步報告

## RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

| _                          | LING INFORMATION  |                          | WINT REFORT                        |  |  |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1-1117                     |   | <b>- 4 . 1 7 . 申 . 1</b> | nn - 1/ 1, 1) u                    |  |  |
| 標題簡述                       | 1140310 臺鐵第 7501 次貨物列車雙   |                          | •                                  |  |  |
| Headline                   | The Derailment of TRC's Freight Train No. 7501 between Shuangxi Station and Sandiaoling Station |                          |                                    |  |  |
| 報告國                        |   | 最初登入報告                   |                                    |  |  |
| State                      | 中華民國 Taiwan, ROC  | 日期                       | 2025-03-10                         |  |  |
| reporting                  |   | Date entered             |                                    |  |  |
| 報告檔案編號                     |   |                          | 國家運輸安全調查委員會                        |  |  |
| State file                 | RO-PR-25-03-001   | 報告機關                     | Taiwan Transportation Safety Board |  |  |
| number                     |   | Reporting org            | (TTSB)                             |  |  |
| 報告代號                       |   | 却火小能                     |                                    |  |  |
| Report                     | TRC7501   | 報告狀態                     | 初步報告 Preliminary                   |  |  |
| identification             |   | Report status            |                                    |  |  |
| 報告者                        |   |                          |                                    |  |  |
| Reporter's                 | 林彥亨 Yen Hang Lin  |                          |                                    |  |  |
| name                       |   |                          |                                    |  |  |
| 電話                         | +886-2-7727-6257  | 電子郵件                     | hanrylin@ttch.gov.tw               |  |  |
| Telephone                  | T00U-Z-11Z1-UZ31  | Email                    | henrylin@ttsb.gov.tw               |  |  |
| 調查程度                       | 完整 Full   |                          |                                    |  |  |
| Scope of                   |   |                          |                                    |  |  |
| Investigation              |   |                          |                                    |  |  |
| 類別 CLASS                   | 類別 CLASSIFICATION   |                          |                                    |  |  |
| 事故等級                       |   |                          |                                    |  |  |
| Occurrence                 | 第一級 Class 1   |                          |                                    |  |  |
| class                      |   |                          |                                    |  |  |
| 事故分類                       | 鐵路:正線出軌事故   |                          |                                    |  |  |
| Occurrence                 |   |                          |                                    |  |  |
| category                   | Railway system: Derailment on mainline  |                          |                                    |  |  |
| 時間 WHEN                    | [   |                          |                                    |  |  |
| 當地時間                       | 2025-03-10 10:54  |                          |                                    |  |  |
| Local date                 | 2025-03-10 10.54  |                          |                                    |  |  |
| 地點 WHER                    | KE  |                          |                                    |  |  |
| 事故發生位置                     | 雙溪站到瑞芳區三貂嶺站間之西正紅  | 皂                        |                                    |  |  |
| Location of                | 受凑站到編方區二紹領站同之四止隊 On the west line between Shuangxi and Sandiaoling Station                      |                          |                                    |  |  |
| occurrence                 | On the west fine between shuangxi and   | a Bandiaoning St         | ation                              |  |  |
| 緯度                         |   |                          |                                    |  |  |
| Latitude Deg/              | 25 度(°) 03 分(')15.1 秒(")N   |                          |                                    |  |  |
| Min/ Sec                   |   |                          |                                    |  |  |
| 經度                         |   |                          |                                    |  |  |
| Longitude                  | 121 度(°) 51 分(')27.4 秒(")E  |                          |                                    |  |  |
|                            | Deg/ Min/ Sec   |                          |                                    |  |  |
| 鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION |   |                          |                                    |  |  |
| 營運機構                       | 國營臺灣鐵路股份有限公司  |                          |                                    |  |  |
| Operation                  | Taiwan Railway Corporation,Ltd.   |                          |                                    |  |  |
| Agency<br>車種               | 貨物列車  | 車次                       | 7501                               |  |  |
| 平種<br>Vehicle type         | 貝物列平<br>Freight Train   | 平久<br>Train number       | 7501                               |  |  |
| 出發地                        |   |                          |                                    |  |  |
|                            | 花蓮站   | 目的地                      | 彰化站                                |  |  |
| Departure point            | Hualien Station   | Destination              | Changhua Station                   |  |  |
| 預定時間                       | 06:15   | 到達時間                     | 20:52                              |  |  |
| 頂尺呵间                       | 00.13   | 刘廷呵问                     | 20.32                              |  |  |

| Departure     |  | Arrival time       |         |  |
|---------------|--|--------------------|---------|--|
| time          |  |                    |         |  |
| 事件地點          | 雙溪站到瑞芳區三貂嶺站間之西正  | 改止時間               |         |  |
| Location of   | 線  | 發生時間               | 10:54   |  |
| occurrence    | On the west line between Shuangxi                                    | Occurrence<br>time |         |  |
|               | and Sandiaoling Station  | ume                |         |  |
| 嚴重程度 SEVERITY |  |                    |         |  |
| 車廂損害          | 有損壞 Damage   | 傷亡等級               | 無傷 None |  |
| Damage train  | 有頂塚 Dalliage   | Injury level       | 無傷 None |  |
| 其他損害          |  | _                  | _       |  |
| Third party   | 軌枕表面損壞及鋼軌扣件斷裂 Surface damage to sleepers and fractures in rail clips |                    |         |  |
| damage        |  |                    |         |  |

| 傷亡總數 INJUSR TOTALS    |             |               |             |            |               |             |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                       | 死亡<br>Fatal | 重傷<br>Serious | 輕傷<br>Minor | 無傷<br>None | 未知<br>Unknown | 小計<br>Total |
| 地面<br>Total on Ground | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           |
| 車上<br>Total on Train  | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           |
| 組員<br>Crew            | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           |
| 乘客<br>Passengers      | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           |
| 其他<br>Other           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           |
| 總計<br>Total           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           |

| 天氣資料 WEATHER DATA         |                         |             |       |  |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|--|
| 天候                        | 晴天 Sunny                | 氣溫          | 29°C  |  |
| Type of weather           | <sup>4</sup> 月 人 Bulliy | Temperature | 29 C  |  |
| 日出時間                      | 06:06                   | 日落時間        | 18:00 |  |
| Sunrise time              | 00.00                   | Sunset time | 18.00 |  |
| his to an a second second |                         |             |       |  |

## 簡述 NARRATIVE

民國 114年3月10日10時54分,國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵公司)第7501次貨物列車運行至雙溪站到三貂嶺站間之西正線時,發生守車出軌。本次事故無人員傷亡。

At 10:54 on March 10, 2025, the caboose of freight train No. 7501 operated by Taiwan Railway Corporation (TRC) derailed on the west line between Shuangxi and Sandiaoling Station. There were no casualties in this occurrence.