

重大水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1140519 裕有漁船於南印度洋作業時人員失蹤事故 1140519 Crew Member Missing During Operations of YU YOU Fishing Vessel in the Southern Indian Ocean		
報告機關 Reporting organization	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, R.O.C.	最初登入報告 日期 Date entered	2025/05/19 11:38:00
報告檔案編號 State file number	TTSB-MPR-25-06-002	報告者 Reporter's name	官文霖
電話 Telephone	+886-2-7727-6202	電子郵件 Email	michael@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	Limited scope		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	第二級 Class 2		
事故類別 Type of casualty	其他 Other		
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2025/05/19 07:24	世界標準時間 UTC time	2025/05/19 03:24
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	NIL		
港口名稱 Name of Port	NIL		
事故發生位置 Location of occurrence	公海/high seas		
緯度 Latitude Deg/Min/ Sec	34 度(°) 56 分(')47.2 秒('')S		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	86 度(°) 41 分(')49.5 秒('')E		
航次資料 Voyage data			
貨物種類 Type of cargo	漁獲/fishing catch	船員配額 Number of crew on	30

		ship's certificate	
旅客人數 Number of passengers on board	NIL	船員人數 Number of crew on board	22
外部環境資料 External environmental data			
海象 Sea state	微浪 Slight sea	風力 Wind scale	微風 Gentle breeze
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light	白天 Daylight	能見度 Visibility	良好 Very good
天候 Type of weather	晴天 Blue sky	結冰 Ice	不適用 Unknown
嚴重程度 SEVERITY			
船舶損害 Vessel damage	NIL	傷亡等級 Injury level	人員失蹤/Personnel missing
汙染狀況 Pollution (type & quantity)	NIL		
簡述 NARRATIVE			
<p>民國 114 年 5 月 19 日當地時間 0724 時，高雄籍漁船「裕有」（漁船統一編號 CT6-1501，英文船名 "YU YOU"，國際呼號 BH3501，MMSI 碼：416005570）於南印度洋作業時螺旋槳絞到異物，一名船員於下水排除該狀況過程中失蹤。該漁船於事故海域搜尋 72 小時未果後，終止搜尋。</p> <p>At 07:24 local time on May 19, 2025, the Kaohsiung-registered fishing vessel "YU YOU" (Fishing Vessel Registration Number: CT6-1501, International Call Sign: BH3501, MMSI: 416005570) became entangled with a foreign object in its propeller while operating in high seas of the southern Indian Ocean. One crew member went missing during an underwater operation to remove the obstruction. After conducting a 72-hour search in the area where the incident occurred without success, the vessel terminated the search operation.</p>			

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。