

國家運輸安全調查委員會重大水路事故調查初步報告
MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY
REPORT

Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1150207 安豐 138 號漁船於南大西洋船員傷亡事故 Fishing Vessel "AN FONG No. 138" Involved in a Seafarer Fatality in the South Atlantic.		
事故簡稱 Occurrence name	安豐 138 號漁船 AN FONG No. 138	調查案號 Occurrence identification	49430
主任調查官 Investigator in-charge	曾承志 Ranger Tzeng		
電話 Telephone	+886-2-7727-6248	電子郵件 Email	rangertzeng@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of investigation	Limited scope		
類別 CLASSIFICATION			
事故嚴重程度 Casualty severity	水路失事 Very serious marine casualty	事故類別 Type of casualty	工安意外 Occupational Accident
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2026/02/07 12:30	世界標準時間 UTC time	2026/02/07 15:30
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	福克蘭群島 (英國) Falkland Islands (UK)		
港口名稱 Name of port	無 Nil		
事故發生位置 Location of occurrence	福克蘭群島史丹利港西北方約 190 哩處 Approximately 190 nautical miles northwest of Stanley, Falkland Islands.		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	49 度(°) 54 分(') 0 秒('') S		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	61 度(°) 58 分(') 0 秒('') W		
外部環境資料 EXTERNAL ENVIRONMENTAL DATA			
海象 Sea state	大浪 Rough	風力 Wind force	疾風 Near gale
天色 Natural light	白天 Daylight	能見度 Visibility	佳 Good
天候 Type of weather	晴天 Clear		

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION			
IMO 編號 IMO number	9797307	船旗國 Flag state	中華民國 R.O.C.
船名 Name of ship	安豐 138 號 AN FONG No. 138	總噸位 Gross tonnage	1210
呼號 Call sign	BL2200	全長 Length overall	74.55 公尺
建造年 Year of build	2015 年 7 月 30 日	驗船機構 Class society	交通部航港局 MOTC
船舶所有人/管 理人 Ship owner/Manager	安豐聯旺漁業股份有限公司 AN-FONG LIAN WANG FISHERY CO., LTD.	推進方式 Propulsion type	柴油機 Diesel
船殼材質 Hull material	鋼材 Steel	燃料類型 Type of fuel	船用柴油 Marine Diesel Oil (MDO)
船體構造 Hull construction	單殼 Single hull	船舶航行資料 紀錄器 VDR/S-VDR information available	否 No
船舶種類 Type of ship	漁船 Fishing vessel		
航次資料 VOYAGE DATA			
貨物種類 Type of cargo	無 Nil	船員配額 Number of crew on ship's certificate	50
旅客人數 Number of passengers on board	無 Nil	船員人數 Number of crew on board	40
嚴重程度 SEVERITY			
船舶損害 Vessel damage	無 Nil	傷亡等級 Injury level	死亡 Fatal
汙染狀況 Pollution (type & quantity)	無 Nil		
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS				
傷亡情況 Injury level	死亡 Fatal	受傷 Injury	失蹤 Missing	小計 Total
岸際	0	0	0	0

第 2 頁

本報告係基於初步蒐集之資料彙整，可能仍存有錯誤或疏漏，正確資訊應以最終公布之調查報告為準。
This report is compiled based on preliminary data collection and may contain errors or omissions. The accurate information shall be subject to the final published investigation report.

Total on shore				
船上 Total on ship	1	3	0	4
船員 Seafarer	1	3	0	4
乘客 Passengers	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0
總計 Grand total	1	3	0	4

簡述 NARRATIVE

民國 115 年 2 月 7 日約 2330 時（臺灣時間），國籍漁船安豐 138 號，漁船統一編號 CT8-0200，IMO 編號 9797307，總噸位 1210，船上載有 40 名船員，於福克蘭群島史丹利港西北方約 190 浬處，下錨作業期間遭遇浪襲，造成 1 名船員落水死亡及 3 名船員受傷。本次事故未造成船舶損壞及環境污染。

On February 7th, 2026, at approximately 2330 hours (Taiwan time), the Taiwan-flagged fishing vessel " AN FONG No. 138" Registration No. CT8-0200, IMO No. 9797307, with a gross tonnage of 1210, carrying 40 persons on board, was located approximately 190 nautical miles northwest of Stanley, Falkland Islands. During anchoring operation, the vessel encountered heavy waves, resulting in one crew member falling overboard and being later found without signs of life, and three other crew members were injured. The occurrence did not result in any damage to the vessel or cause environmental pollution.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。