

**國家運輸安全調查委員會重大水路事故調查初步報告**  
**MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY**  
**REPORT**  
**Taiwan Transportation Safety Board**

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1150316 An Hai Confidence 散裝船於臺中港離泊作業期間觸碰碼頭事故 1150316 Bulk Carrier An Hai Confidence Made Contact with Wharf during Departure at the Port of Taichung.		
事故簡稱 Occurrence name	1150316 An Hai Confidence 散裝船於臺中港離泊作業期間觸碰碼頭事故	調查案號 Occurrence identification	49618
主任調查官 Investigator in-charge	陳威仲		
電話 Telephone	+886-2-7727-6246	電子郵件 Email	willis@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of investigation	Limited scope		
類別 CLASSIFICATION			
事故嚴重程度 Casualty severity	水路重大意外事件 Marine casualty	事故類別 Type of casualty	觸碰 Contact
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2026/03/16 19:28	世界標準時間 UTC time	2026/03/16 11:28
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Republic of China		
港口名稱 Name of port	臺中港 Port of Taichung		
事故發生位置 Location of occurrence	臺中港 Port of Taichung		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	24 度( ° ) 17 分( ' ) 4 秒( '' ) N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	120 度( ° ) 31 分( ' ) 0 秒( '' ) E		
外部環境資料 EXTERNAL ENVIRONMENTAL DATA			
海象 Sea state	無浪 Calm glassy	風力 Wind force	微風 Gentle breeze
天色 Natural light	晚上 Night	能見度 Visibility	佳 Good
天候 Type of weather	晴天 Clear		

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION			
IMO 編號 IMO number	9469833	船旗國 Flag state	TUVALU
船名 Name of ship	AN HAI CONFIDENCE	總噸位 Gross tonnage	24150
呼號 Call sign	T2CF6	全長 Length overall	189.99
建造年 Year of build	2008	驗船機構 Class society	日本海事協會 NK
船舶所有人/管 理人 Ship owner/Manager	HAI HA INTERNATIONAL TRANSPORT LIMITED COM./AN HAI TRANSPORT TRADE & SERVICE Co., Ltd.	推進方式 Propulsion type	柴油機 Diesel
船殼材質 Hull material	鋼材 Steel	燃料類型 Type of fuel	船用柴油 Marine Diesel Oil(MDO)
船體構造 Hull construction	雙殼 Double hull	船舶航行資料 紀錄器 VDR/S-VDR information available	是 Yes
船舶種類 Type of ship	散貨船 Bulk Carrier		
航次資料 VOYAGE DATA			
貨物種類 Type of cargo	空載 Ballast condition	船員配額 Number of crew on ship's certificate	12
旅客人數 Number of passengers on board	0	船員人數 Number of crew on board	22
嚴重程度 SEVERITY			
船舶損害 Vessel damage	Other 其他	傷亡等級 Injury level	無傷 None
汙染狀況 Pollution (type & quantity)	無 No		
其他損害 Third party damage	是 Yes, 碼頭設施損壞及船首部輕微受損		

傷亡總數 INJURY TOTALS				
傷亡情況 Injury level	死亡 Fatal	受傷 Injury	失蹤 Missing	小計 Total
岸際	0	0	0	0

第2頁

本報告係基於初步蒐集之資料彙整，可能仍存有錯誤或疏漏，正確資訊應以最終公布之調查報告為準。  
This report is compiled based on preliminary data collection and may contain errors or omissions. The accurate information shall be subject to the final published investigation report.

Total on shore				
船上 Total on ship	0	0	0	0
船員 Seafarer	0	0	0	0
乘客 Passengers	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0
總計 Grand total	0	0	0	0

### 簡述 NARRATIVE

民國 115 年 3 月 16 日約 1928 時，吐瓦魯籍散裝船「An Hai Confidence」（國際海事組織編號 9469833，總噸位 24150，船長 189.99 公尺，船寬 28.50 公尺）於臺中港離泊作業期間觸碰 13 號碼頭，造成該船船首受損及碼頭設施損壞。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。

At approximately 1928 hours on 16 March 2026, the Tuvalu-flagged bulk carrier An Hai Confidence (IMO No. 9469833, gross tonnage 24150, length overall 189.99 m, beam 28.50 m) made contact with Wharf No. 13 during departure operations at the Port of Taichung. The occurrence resulted in damage to the vessel's bow and the wharf facilities. No casualties or environmental pollution were reported.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。