

國家運輸安全調查委員會重大公路事故調查初步報告
HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT
Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1150320 欣樂遊覽車於桃園市蘆竹區榮安路往南撞擊停放路側大貨車事故 A Tour Bus Colliding with a Roadside Heavy Truck in Taoyuan City		
事故簡稱 Occurrence name	欣樂 Joy Tour Bus	調查案號 Occurrence identification	TTSB-H0-26-03-005
主任調查官 Investigator in-charge	蕭牟淵 Frank Siao		
電話 Telephone	+886-2-7727-6271	電子郵件 Email	frankbet@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故類別 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.		
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2026/03/20 18:43		
地點 WHERE			
事故發生縣市 County or city of occurrence	桃園市 Taoyuan City		
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	市道 City highways		
事故發生位置 Location of occurrence	蘆竹區榮安路 9 號前 No. 9, Rong'an Rd., Luzhu Dist.		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	25 度(°) 03 分(') 42.5 秒(") N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	121 度(°) 17 分(') 00.1 秒(") E		
天氣資料 WEATHER DATA			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	天色 Light conditions	夜晚 Dark

車輛 1 基本資料 VEHICLE 1 IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	賓士 / MB1843AE-44B	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	KAB-6377
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	欣樂遊覽車客運有限公司 Joy Tour Bus Transportation Co., Ltd	營運類別 Operation type	遊覽車客運業 Tourist Bus Transportation Enterprise
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	桃園市觀音區 Guanyin Dist., Taoyuan City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	桃園市蘆竹區 Luzhu Dist., Taoyuan City	運行時間 Duration of operation	01 時 17 minutes

車輛 2 基本資料 VEHICLE 2 IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	賓士 / YTF2540DNA041	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle type	大貨車 Heavy Truck	牌照號碼 Vehicle registration	613-W9
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	沅太交通股份有限公司 Yuantai Transportation Co., Ltd	營運類別 Operation type	汽車貨運業 Trucking Carrier

嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Vehicle damage	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A2
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	0	1	0	1
乘客 Passengers	0	19	0	0	19
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
總計 Grand total	0	19	1	0	20

簡述 NARRATIVE
民國 115 年 3 月 20 日約 18 時 43 分，1 輛欣樂遊覽車客運有限公司營業大客車於桃園市蘆竹區榮安路南向往長榮路方向，撞上停放路側 1 輛沅太交通股份有限公司營業大貨車，造成 19 人受傷。
On March 20, 2026, about 06:43 P.M., a tour bus operated by Joy Tour Bus Transportation Co., Ltd. was traveling southbound on Rong'an Road toward Changrong Road in Luzhu District, Taoyuan City. when it struck a parked heavy truck operated by Yuantai Transportation Co., Ltd.on the roadside. As a result of the crash, 19 occupants sustained injuries.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料