國家運輸安全調查委員會重大水路事故調查初步報告
MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT
Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 **Headline**	1151022 客船琉興於屏東縣琉球鄉大福漁港進港時擱淺事故 The Grounding of Passenger Ship Liu Xin while Entering Dafu Fishery Harbor, Liuqiu Township, Pingtung County		
事故簡稱 **Occurrence name**	客船琉興擱淺事故 Grounding of Passenger Ship Liu Xin	**調查案號** **Occurrence identification**	51405
主任調查官 **Investigator in-charge**	林育志 Lin, Yu-Jr		
電話 **Telephone**	+886-02-77276252	**電子郵件** **Email**	carlos@ttsb.gov.tw
調查程度 **Scope of investigation**	Limited scope		
類別 CLASSIFICATION			
事故嚴重程度 **Casualty severity**	水路重大意外事件 Marine casualty	**事故類別** **Type of casualty**	擱淺 Grounding
時間 WHEN			
當地時間 **Local time**	2026/10/22 08:31 Oct 22, 2026 08:31	**世界協調時** **UTC time**	2026/10/22 00:31 Oct 22, 2026 00:31
地點 WHERE			
事故發生國 **State of occurrence**	中華民國 Taiwan, Republic of China		
港口名稱 **Name of port**	大福漁港 Dafu Fishery Harbor		
事故發生位置 **Location of occurrence**	港外 Outside the harbor		
緯度 **Latitude Deg/ Min/ Sec**	22 度(°) 19 分(')48 秒(")N		
經度 **Longitude Deg/ Min/ Sec**	120 度(°) 22 分(')12 秒(")E		
外部環境資料 EXTERNAL ENVIRONMENTAL DATA			
海象 **Sea state**	小浪 Smooth sea	**風力** **Wind force**	微風 Gentle breeze
天色 **Natural light**	白天 Daylight	**能見度** **Visibility**	佳 Good
天候 **Type of weather**	晴天 Clear		

本報告係基於初步蒐集之資料彙整，可能仍存有錯誤或疏漏，正確資訊應以最終公布之調查報告為準。
This report is compiled based on preliminary data collection and may contain errors or omissions. The accurate information shall be subject to the final published investigation report.

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION			
IMO 編號 **IMO number**	無 None	**船旗國** **Flag state**	中華民國 Taiwan, Republic of China
船名 **Name of ship**	琉興 Liu Xin	**總噸位** **Gross tonnage**	178
呼號 **Call sign**	BR4548	**全長** **Length overall**	29.5 m
建造年 **Year of build**	2021/10/18 Oct 18, 2021	**驗船機構** **Class society**	CR
船舶所有人/管理人 **Ship owner/Manager**	琉興有限公司 Liu Xin Company Limited	**推進方式** **Propulsion type**	柴油機 Diesel Engine
船殼材質 **Hull material**	輕合金 Light alloy	**燃料類型** **Type of fuel**	船用柴油 Marine Diesel Oil (MDO)
船體構造 **Hull construction**	單殼 Single hull	**船舶航行資料紀錄器** **VDR/S-VDR information available**	無 None
船舶種類 **Type of ship**	客船 Passenger Ship		
航次資料 VOYAGE DATA			
貨物種類 **Type of cargo**	無 None	**船員配額** **Number of crew on ship's certificate**	5
旅客人數 **Number of passengers on board**	35	**船員人數** **Number of crew on board**	5
嚴重程度 SEVERITY			
船舶損害 **Vessel damage**	船舶不適合航行 Ship unfit to proceed to sea	**傷亡等級** **Injury level**	無 None
汙染狀況 **Pollution (type & quantity)**	無 None		
其他損害 **Third party damage**	無 None		

本報告係基於初步蒐集之資料彙整，可能仍存有錯誤或疏漏，正確資訊應以最終公布之調查報告為準。
This report is compiled based on preliminary data collection and may contain errors or omissions. The accurate information shall be subject to the final published investigation report.

傷亡總數 INJURY TOTALS				
傷亡情況 Injury level	死亡 Fatal	受傷 Injury	失蹤 Missing	小計 Total
岸際 Total on shore	0	0	0	0
船上 Total on ship	0	0	0	0
船員 Seafarer	0	0	0	0
乘客 Passengers	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0
總計 Grand total	0	0	0	0

簡述 NARRATIVE
民國 115 年 10 月 22 日 0831 時，國籍客船琉興（船舶號數 016441，總噸位 178）於琉球鄉大福漁港進港時擱淺，載有 40 人（船員 5 人及乘客 35 人），本次事故未造成人員傷亡及環境污染。
At approximately 0831 hours (local time) on 22 October 2026, the Taiwan-flagged passenger ship Liu Xin (Official No. 016441, gross tonnage 178), with a total of 40 persons on board, including 5 crew members and 35 passengers, grounded while entering Dafu Fishery Harbor. The occurrence caused no fatalities and environmental pollution.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。

本報告係基於初步蒐集之資料彙整，可能仍存有錯誤或疏漏，正確資訊應以最終公布之調查報告為準。
This report is compiled based on preliminary data collection and may contain errors or omissions. The accurate information shall be subject to the final published investigation report.